

## BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO - REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTIFULMINE SULLA CUPOLA

SCHEMA IMPIANTO ANTIFULMINE SULLA CUPOLA

