


## BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO - REVISIONE DELL' IMPIANTO SULLA LANTERNA DELLA CUPOLA

ASTA DI CAPTAZIONE SULLA CROCE



PARTICOLARI DI AOCNORAGGIO DELL'ASTA DI CAPTAZIONE SULLA CROCE

